

VICO del Gargano - percorso U03

Via del Carmine / Via G. di Vagno

24.06.2025

RIF		Ambito Urbano di verifica				
1	PAVIMENTAZIONE	Rif. Normativo	SI	NO	Note	valore
1.1	Percorso pedonale. Il percorso pedonale perimetrale alla corsia carrabile è largo meno di 90 cm e presenta strozzature??	D.P.R. 503/96 art. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.8.2.1	X		Il tratto di Via di Vagno non presenta rstringimenti su entrambi i percorsi protetti. Il tratto di via del Carmine presenta interruzioni e strozzature	3
1.2	Pendenza. La pendenza trasversale è superiore all'1% ?	D.P.R. 503/96 art. 4 e 5. DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X	La pendenza trasversale si mantiene sempre al di sotto dell'1%	0
1.3	Superficie del percorso. La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art. 15, DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X	La superficie dei marciapiedi è adeguatamente pavimentata senza eccessivi disagi	0
1.4	Elementi sporgenti. Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. n.503/96 art. 15. D.M. n.236/89 Art. 4.2.2 e 8.2.2	X		In via del Carmine lampioni della pubblica illuminazione determinano restringimenti sotto i 90 cm; scale esterne (ad esempio civico 17) interrompono il percorso.	3
1.5	Intersezioni. Le intersezioni del percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	D.P.R. n.503/96 art. 5 e 6. D.M. n.236/89 Art. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		3
1.6	Complanarità. Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata è ben delimitato?	D.P.R. n.503/96 art. 5. D.M. n.236/89 Art. 8.2.1 e 8.2.1		X	La pavimentazione sia pedonale che carrabile del percorso e degli innesti è stata realizzata con basole e tozzetti di porfido, sicché le intersezioni isolivello non sono nemmeno segnalate cromaticamente.	1
6						
2	DISLIVELLI		SI	NO	Note	valore
2.1	Rampa E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali	D.P.R. n.503/96 art. 4 e 7. D.M. n.236/89 Art. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X		In alcuni attraversamenti mancano i raccordi longitudinali col marciapiede	2
2.2	Variazioni di livello. Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazione cromatiche?	D.P.R. n.503/96 art. 4 e 7. D.M. n.236/89. Art. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		2
2.3	Rampe da sostituire. E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. n.503/96 art. 4 e 7. D.M. n.236/89 Art. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11				0
2.4	Dislivelli. Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. n.503/96 art. 4. D.M. n.236/89 Art. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0
3						
3	OSTACOLI		SI	NO	Note	valore
3.1	Elementi di arredo. Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto dei 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4.5. DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, e 8.2.1	X			3
3.2	Elementi di arredo bis. Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4.5. DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, e 8.2.1		X		0
2						
4	PARCHEGGIO		SI	NO	Note	valore
4.1	Numero di parcheggi. I parcheggi riservati alle persone con ridotta o impedita capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. n.503/96 art. 13 e 16. D.M. n.236/89 Art.4.2.3e 8.2.3	X		In via di Vagno presenti ma da aggiornare nel disegno nelle dimensioni e nella segnaletica verticale. In via del Carmine completamente assenti.	2
4.2	Segnaletica. La segnaletica verticale/orizzontale rispetta la normativa?	D.P.R. n.503/96 art. 13 e 16. D.M. n.236/89 Art.4.2.3e 8.2.3		X	Presente la segnaletica orizzontale ma solo negli attraversamenti pedonali, mentre è del tutto assente quella verticale	2
4.3	Segnaletica orizzontale. E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto	D.P.R. n.503/96 art.1. D.M. n.236/89 art.2		X		2
3						

5 ILLUMINAZIONE / SEMAFORO				
5.1	illuminazione. E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. n.503/96 art.6	X	0
5.2	Semaforo. E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. n.503/96 art.6		Assente

1

23

- 15 N numero di elementi analizzati Scheda U03
30 Numero massimo livello criticità (N x 2 di media)

Livello di accessibilità

Priorità di intervento

(In relazione all'utilità, destinazione d'uso e rilevanza dell'edificio in quanto elemento attrattore /simbolico)

Indice di priorità da incrociare col dato di programmazione degli interventi in 10 anni. La coppia "2/anno" determinerà l'assoluta priorità (a parità di Indice prevale l'anno di intervento previsto)

$\frac{15}{30}$	50%	$\frac{30}{3} \times 1 = 10$	$\frac{30}{3} \times 2 = 20$	$\frac{30}{3} \times 3 = 30$
Scarso	Buono	Medio Alto	Scarso	
Media	1° Alta	2° Media	3° Bassa	
Accessibilità	Rilevanza ALTA	Rilevanza MEDIA	Rilevanza BASSA	
SCARSA	1	2	3	
LIMITATA	4	5	6	
BUONA	7	8	9	