

PEBA 2025 2035

PIANO DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
(Linee guida regione Puglia DGR n.2062/19)

Regione Puglia
Provincia di Foggia



Avv. Raffaele SCISCIO Sindaco

Raffaella M.Michela SAVASTANO Ass. urbanistica

Ing. Pio Gian Luca TONTI R.U.P.

progetto: arch. Donato Gelsi

6.PLN.AAU
Livelli di Accessibilità AU

scala 1:2000

LdIA LABORATORIO DI ARCHITETTURA
Progetto: LdIA Laboratorio di Architettura Foggia-Perugia
arch. Donato Gelsi & partners
arch. Francesco Bocciaelli, arch. Antonio Antonelli
base cartografica: opentreetmap.org
font testi: **bianconero** (font ad alta leggibilità di bianconero edizioni srl)

- percorsi pedonali a raso non protetti
- attraversamenti pedonali a raso
- attraversamenti pedonali su dosso
- attraversamenti NON raccordati
- ostacolo fisso / mobile - pericolo
- dislivelli su percorsi pedonali
 - uno o più gradini non raccordati
 - scivolo non adeguato
- dislivelli su attraversamenti
 - gradino non raccordato
 - scivolo non adeguato
 - scivolo non segnalato
- Pc
 - parcheggi riservati assenti

RIFERIMENTI PAGINA 2 SCHEDE RILIEVO ambito urbano

Ambito Urbano Elaborato 4.RIL.AU scheda U.01r

15	Numero di elementi investigati Scheda U01	15 30 50%	30 3 x 1=10	30 3 x 2=20	30 3 x 3=30
30	Numero massimo livello criticità (Nx2 di media)				
Livello di Accessibilità		Medio	Buono	MedioAlto	Scarso

Ambito Urbano Elaborato 4.RIL.AU scheda U.02r

14	Numero di elementi investigati Scheda U02	14 28 50%	28 3 x 1=9	28 3 x 2=19	28 3 x 3=28
28	Numero massimo livello criticità (Nx2 di media)				
Livello di Accessibilità		Scarso	Buono	MedioAlto	Scarso

Ambito Urbano Elaborato 4.RIL.AU scheda U.03r

15	Numero di elementi investigati Scheda U03	15 30 50%	30 3 x 1=10	30 3 x 2=20	30 3 x 3=30
30	Numero massimo livello criticità (Nx2 di media)				
Livello di Accessibilità		Scarso	Buono	MedioAlto	Scarso

ref. Ambito Urbano Elaborato 4.RIL.AU scheda U.04r

13	Numero di elementi investigati Scheda U04	13 26 50%	26 3 x 1=9	26 3 x 2=17	26 3 x 3=26
26	Numero massimo livello criticità (Nx2 di media)				
Livello di Accessibilità		Scarso	Buono	MedioAlto	Scarso

Ambito Urbano Elaborato 4.RIL.AU scheda U.05r

16	Numero di elementi investigati Scheda U05	16 32 50%	32 3 x 1=11	32 3 x 2=21	32 3 x 3=32
32	Numero massimo livello criticità (Nx2 di media)				
Livello di Accessibilità		Buono	Buono	MedioAlto	Scarso

AE AMBITI EDILIZI

▣ P.E edifici pubblici selezionati nel P.E.B.A.

- ▣ E01 Palazzo municipale
- ▣ E02 Edificio del Mercato
- ▣ E03 Ufficio Postale

✕ S.E strutture sanitarie selezionate nel P.E.B.A.

- ✕ E04 Poliambulatorio - Consultorio

● I.E edifici istruzione cultura selezionati nel P.E.B.A.

- E05 Biblioteca
- E06 Auditorium / Palestra
- E07 Scuola media
- E08 Asilo scuola dell'infanzia

▣ A.E attività sportive e salute selezionate nel P.E.B.A.

- ▣ E09 Palestra
- ▣ E10 Anfiteatro coperto

★ C.E edifici di interesse culturale

- ★ E11 Castello
- ★ E12 Palazzo della Bella

AU AMBITI URBANI percorsi e spazi aperti

U01 Via Castello / Corso Umberto primo

U02 Area mercatale via Arcaroli

U03 Via del Carmine / Via G. di Vagno

U04 Via Mastromatteo / Salita la Bella / L.go Monastero

U05 Vie Papa Giovanni XXIII / Lanzetta / Moro / Zingarelli / Rostagno / Risorgimento

